

Tipo di macchina	Tipo di circuito	Tipo di attrezzo	Operazione Svolta	Consumo aria istantaneo In litri (nℓ)	Consumo aria reale In litri (nℓ)	Quantità di tempo in secondi (s) per svolgere l'operazione
Manipolatore medio normale	CM con rotazione	PI078	Corsa completa fino a riempimento cilindro a 7 bar	320	106	33,45
Manipolatore medio normale	CM con rotazione	PI078	Rotazione attrezzo di 360°		130	15
Manipolatore medio normale	CM con rotazione	PI078	Presa e rilascio		16	7.8
Manipolatore medio normale	CM con vuoto	TV058	Riempimento completo serbatoio del vuoto		170	19.8
Manipolatore medio normale	CM con vuoto	TV058	Corsa completa fino a riempimento cilindro a 7 bar		106	33.45
Manipolatore medio normale	CM con Basculamento K12	PI179	Presa e rilascio	150	10	3
Manipolatore medio normale	CM con Basculamento K12	PI179	Basculamento	190	20	8